YLEA®

Tensiomètre de bras automatique et connecté BM 48

Référence : 10332



Le tensiomètre BM 48 est un dispositif médical innovant permettant la mesure automatique de la tension artérielle et du pouls au niveau du bras. Conçu pour offrir une utilisation simple et un maximum de confort, il intègre une technologie avancée de gonflage permettant une prise de mesure plus rapide et plus agréable.

Caractéristiques principales

- **Mesure précise et rapide** : technologie de gonflage permettant une mesure pendant le gonflage.
- **Facilité d'utilisation** : fonctionne avec un seul bouton.
- **Indicateur de position du brassard** : garantit une mesure correcte.
- **Détection des arythmies** : alerte en cas d'irrégularités du rythme cardiaque.
- **Indicateur de risque** : classification des résultats sur une échelle colorée pour une lecture simplifiée.
- **Indicateur de repos** : assure des mesures fiables et précises.
- **Écran XL rétroéclairé** : affichage clair et lisible des valeurs.
- **Alimentation et autonomie** : fonctionne avec 4 piles AAA (incluses) et possibilité de branchement sur secteur via USB-C.
- **Arrêt automatique** : prolonge la durée de vie des piles.
- **Compatibilité avec l'application HealthManager Pro** : permet de suivre l'évolution des mesures via un smartphone.

Détails techniques

- **Tour de bras compatible** : 22 à 42 cm.

- **Dimensions** : 128 mm x 91 mm x 46 mm.
- **Poids** : environ 357 g (hors piles et brassard).
- **Normes et conformité** : conforme au règlement européen MDR (UE 2017/745).
- **Garantie** : 5 ans.

Pourquoi choisir le BM 48 ?

Le tensiomètre BM 48 est un appareil **fiable et précis**, idéal pour un suivi efficace de la tension artérielle à domicile. Sa simplicité d'utilisation et ses nombreuses fonctionnalités en font un allié incontournable pour surveiller sa santé en toute tranquillité.

Utilisation :

Regardez la vidéo **Bilan paraclinique** pour voir l'utilisation du tensiomètre automatique.

- Allongez le patient au repos pendant au moins 10-15 minutes avant la mesure.
- Le brassard du tensiomètre doit être à hauteur du cœur.
- Appliquez le repère présent sur le brassard au niveau de l'artère humérale du bras.
- Lancez la mesure.
- Attendez que la mesure soit affichée.
- Lisez la tension en prenant la mesure de la systole sur la mesure de la diastole.
- Notez la tension artérielle sur le carnet de suivi.

Ce **tensiomètre automatique de bras OMRON M7** peut également vous intéresser.

? Découvrez nos **accessoires pour diagnostic médical** pour vos besoins médicaux professionnels.